DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG T 0203 99239-0 // F 0203 99239-98

E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de



BÜV NW · Postfach 10 04 64 · 47004 Duisburg

BHR GmbH Am Weiweg 13 52146 Würselen POSTANSCHRIFT: Postfach 10 04 64 · 47004 Duisburg

HAUSANSCHRIFT: Düsseldorfer Str. 50 · 47051 Duisburg

Telefon: (02 03) 9 92 39 - 0 Telefax: (02 03) 9 92 39 - 98 E-Mail: BUEV-NW@baustoffverbaende.de

Überwachungsbescheinigung

Für das Recycling-Baustoff-Werk

Würselen

Mitgliedsnummer

8.040-4/1

Berichtszeitraum

17.06.2025

bis

04.08.2025

wurde am

04.08.2025

die Regelüberwachung

2025- V

gemäß ErsatzbaustoffV sowie TL G SoB-StB

auf Basis des Sortenverzeichnisses vom 04.11.2024

durch die Überwachungsbeauftragte Anja Schapöhler durchgeführt.

Gesamtbeurteilung der Regelüberwachung: Bestanden

Damit ist das o.g. Werk weiterhin berechtigt, zum Nachweis ordnungsgemäßer Fremdüberwachung die im Sortenverzeichnis als überwacht ausgewiesenen Korngruppen / Lieferkörnungen auf dem Lieferschein mit dem Überwachungsvermerk: "Fremdüberwachung durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e. V." und dem zeichenrechtlich geschützten BÜV BauPro Zeichen "Recycling-Baustoff Überwachung" zu kennzeichnen.

Duisburg, 22.09.2025

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband

Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e.V.

Dipl.-Min. Markus Schumacher

Leiter der Überwachungs- und

Zertifizierungsstelle

DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG T 0203 99239-0 // F 0203 99239-98 E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de



MEB / RB

Überwachungsbericht Durchgang: 2025-V

Zusammenfassung

Werk-Nr.: 8.040-4/1 Prüftag: 04.08.2025 Werk: BHR GmbH Überwachungsbeauftragte: Anja Schapoehler Am Weiweg 13, 52416 Würselen Nach EBV zuständige Behörde: Hersteller/Mitglied: 8.040 Beurteilung (ÜB): Bestanden BHR GmbH Bewertung (Leiter/Stellv. Leiter): Bestanden Am Weiweg 13, 52416 Würselen Auflagen: Keine

Hersteller-/Werksdaten

Hersteller/Mitgliedsfirma	BHR GmbH
Nummer/Kürzel	8.040
Adresse	Am Weiweg 13, 52416 Würselen
Telefon	02405/41314-0
Telefax	02405/41314-9
E-Mail	info@bhr.de
Werk	BHR GmbH
Nummer/Kürzel	8.040-4/1
Adresse	Am Weiweg 13, 52416 Würselen
Telefon	02405/41314-0
Telefax	02405/41314-9
E-Mail	info@bhr.de

Anwesend im Werk:	Herr Hols	

DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG T 0203 99239-0 // F 0203 99239-98 E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de



1. Pe	1. Personal					
1.1	Werkleitung	Herr	Hols			
1.2	Stellv. Werkleitung	Herr	Martinoski			
1.3	Prüfstellenleitung	Herr	Wolff			
1.4	Laborpersonal					
1.5	WPK-Beauftragter	Herr	Martinoski			

2. WP	K-Stellen					
2.1 W	PK-Prüfstelle					
2.1.1	Firma	FH Aach	nen			
2.1.2	Adresse	Bayerna	llee 11, Aachen			
2.1.3	Registrier-Nr.	=				
2.1.4	Prüfstellenleitung	Herr	Wolff			
2.1.5	Laborpersonal		•			
2.2 W	PK-Untersuchungss	telle nach	EBV			
2.2.1	Firma	Geotaix I	Umwelttechnologie GmbH			
2.2.2	Adresse	Schumar	Schumanstraße 29, 52146 Würselen			
2.3.2	DAkkS AkkrNr.	D-PL-145	D-PL-14570-01-00			

Betriebs- und WPK-Beurteilung

3. Ku	ırzbeschreibung des Werkes / Pla	tzes				
Verär	Veränderungen seit der letzten Überwachung? □ Ja ⊠ Nein □ n.z.					
3.1	Lage	Gewerbegebiet				
3.2	Betriebsgenehmigung?	⊠ ja, ⊡nein (KEINE Aufnahme/Fortsetzung des Verfahrens möglich!)				
3.3	Rohmaterialien	Bauschutt, Bau- und Abbruchabfälle, Bodenmaterial				
3.4	Genehmigte Annahme / AVV- Nr.	170101, 170107, 170302				
3.5	Annahmekontrolle	Eingangswaage, organoleptische Prüfungen, Sperrlager				
3.6	Annahmedokumentation/-schein	Halbautomatisch (Papier)				
3.7	Aufbereitung	Kontinuierlich				
3.8	Lieferscheinerstellung	Halbautomatisch (Papier)				
3.9	Zertif. Entsorgungsfachbetrieb?	Ja, Zertifizierung Bau, Zert,- Nr. 9.01.0045 Letzte Bestätigung vorn: 03.07.2024				
3.10	Zertif. QM-System?	Nein				
3.11	Zertifizierte WPK nach hEN im System 2+ nach BauPVO?	Ja, Zertifizierer BÜV NW, ZertNr. 0778 - CPR – 8.040-4/1 GKU				



3.12	Lieferprogramm / Sortenverzeichnis					
	Lieferkörnung / Korngruppe, Baustoffgemisch, Bodenmaterial	Norm/Regelwerk, vorgesehene Verwendung,	Materialbezeichnung (ggf. Herstellerbezeichnung)	Materialklasse ⊠ gemäß Eignungsnachweis □ dieser Eignungsnachweis		
	0/45	TL SoB-StB FSS/STS	0/45	RC-1		

	nlagentechnik nderungen seit der Letzten Übe	erwachung? □ Ja ⊠ Nein	□ n.z.				
4.1	Annahme	Eingangswaage, Kubatur ca	a. 45000 Tonnen				
4.2	Lagerung der Rohstoffe	Nach AVV-Nr./Stofflicher Zu	usammensetzung /erwarteter Materialklasse; ggf. Sperrlager				
4.3	Geräte zur Materialbewegung	Schaufelbagger, Radiader					
4.4	Transport zur Aufbereitung	Radiader	Radlader				
4.5	Wesentliche Aufbereitungsstufen	Backenbrecher, Magnetabs	Backenbrecher, Magnetabscheider, Siebanlage / Siebschnitte, Windsichter				
4.6	Aufgabe	Radlader	Radiader				
4.7	Art der Anlagensteuerung	Halbautomatisch					
4.8	Lagerung der Baustoffe	Halden (Trapez), Boxen					
4.9	Verladung auf	LKW					
4.10	Verwiegung mit	Fahrzeugwaage(j)					
Grund	dsätzliche Eignung der vorha	andenen Anlagentechnik:	⊠ Ja, □ Nein				
Auflag	gen zu 4.ff:		□ Ja (Siehe Nr. 8) / ⊠ Nein				

5. Ann	nahmekontrolle		
Anford	derung	Feststellung	Beurteilung
5.1	Ist ein Verfahren für die Annahmekontrolle festgelegt und umgesetzt, das die Annahmekriterien der EBV § 3 abdeckt?	Ja, Verfahren festgelegt und umgesetzt, Formular für entsprechende Aufzeichnungen vorhanden.	1
5.2	Werden die Annahmekontrollen lückenlos durchgeführt, dokumentiert und die Aufzeichnungen rückverfolgbar aufbewahrt?	Ja, im Rahmen der Stichprobe.	1
5.3	Werden Rohstoffe, bei denen der Verdacht besteht, dass Sie die höchste Materialklasse oder Überwachungswerte (Feststoffwerte) nicht einhalten, separat gelagert und vor Behandlung gesondert untersucht?	Verfahren festgelegt, keine Vorgänge vorhanden	1
5.3.1	Werden diese Untersuchungen von einer dafür akkreditierten Untersuchungsstelle durchgeführt und entsprechend dokumentiert?	Verfahren festgelegt, keine Vorgänge vorhanden	1



Auflagen zu 5.ff:		☐ Ja (Siehe Nr	r. 8), 🗵 Nein	
Grundsätzliche Eignung der Annahmekontrolle: ⊠ Ja, □ Ne		⊠ Ja, □ Nein		
5.5	Wie werden die angenommenen Mengen und Inputmaterials erfasst, dokumentiert und mit M Verkehr gebrachten und ggf. entsorgten Mate abgeglichen?	Mengen der in	Durch den Wiegeschein und einer organoleptischen Prüfung.	1
5.4	Wie sind Freigabe und Sperrung geregelt, un sie praktiziert und dokumentiert?	d wie werden	Gemäß WPK-Handbuch. Dokumentation im Betriebstagebuch vorhanden. Freigabe nur durch den Werksleiter oder GF.	1
5.3.3	Werden die betroffenen Rohstoffe nach Ihren gelagert und gekennzeichnet?	n Prüfstatus	Ja, Verfahren festgelegt, Flächen festgelegt und gekennzeichnet Beschilderung vorgesehen.	1
5.3.2	Werden die Ergebnisse dieser Untersuchung fachgerecht bewertet und die nach EBV §3 ei Maßnahmen eingeleitet und dokumentiert?	en zeitnah und rforderlichen	Verfahren festgelegt, keine Vorgänge vorhanden.	1

b. We	rkseigene Produktionskontrolle			
Anfor	derung	Feststellung	Beurteilung	
6.1	Ist das System der WPK in einem Handbuch dokumentiert?	Ja, Stand 06.11.2024	1	
6.1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und ist ein WPK-Beauftragter benannt?	Ja, WPK-Beauftragter Herr Martinoski.	1	
6.1.2	Wird das WPK-System durch die Werks- oder Geschäftsleitung bewertet und werden Aufzeichnungen darüber geführt?	Ja, letzte Bewertung vom: 04.11.2024	1	
6.1.3	Wird das mit der WPK und mit qualitätsrelevanten Aufgaben beauftragte Personal geschult und werden Aufzeichnungen darüber geführt und aufbewahrt?	Ja, Nachweise: LAGA PN 98 Sachkunde/Fachkunde, TP Gestein-StB 2.2 Herr Martinoski vom Datum 10/2022	1	
6.2	Stehen der WPK-Prüfstelle gemäß den bautechnischen Regelwerken geeignete Prüfmittel zur Verfügung, die einer dokumentierten Prüfmittelüberwachung unterliegen?	externe WPK-Prüfstelle FH Aachen WPK Umwelt nach Geotaix	1	
6.2.1	Ist die Untersuchungsstelle für die WPK gemäß EBV nach DIN EN ISO/IEC 17025 für die relevanten Verfahren akkreditiert?	Ja, D-PL-14570-01-00 Geotaix	1	
6.3	Werden die erforderlichen Probenahmen und Produktprüfungen normgerecht und planmäßig durchgeführt und deren Ergebnisse aufgezeichnet und aufbewahrt? (EBV; Bautechnik, wie zutreffend)	Ja, vertraglich mit der FH Aachen.	1	
6.3.1	Werden die Probenahmen nach LAGA PN 98 fachgerecht protokolliert und gibt es ein Protokoll dafür?	Ja, s.o. Punkt 2	1	
6.3.2	Werden – und sind - Abweichungen von Mindestprüfhäufigkeiten in der WPK plausibel begründet?	Nichtzutreffen	•	
6.3.3	Durch welche Verfahren ist die Qualifikation des für WPK, Probenahme und Prüfungen eingesetzten Personals sichergestellt?	Werkseigenes Personal nach Schulungsplan/Bedarfsermittlung Nachweis der externen WPK-Prüfstelle, vertraglich.	1	
6.3.4	Welche Personen sind für die Probenahme nach PN 98 zuständig und qualifiziert?	Herr Martinoski, Sachkundenachweis vom 10/2022	1	



				
6.3.5	Werden die im Rahmen der WPK eing planmäßig überwacht, kalibriert und h Aufzeichnungen geführt (EN 932-5, Ti Prüfmittelüberwachung)?	ierüber	Nichtzutreffend, s.o. Punkt 2	·
6.4	Gibt es ein gültiges Sortenverzeichnis zutreffenden Regelwerken, dass die e enthält?	gemäß den rforderlichen Angaben	Sortenverzeichnis vom 04.11.2024	1
6.5	Entsprechen die Angaben auf dem Lie Anforderungen der Regelwerke?	eferschein den	Ja.	1
6.6	Sind an externe Stellen vergebene, W Tätigkeiten durch angemessene Unter	PK-relevante aufträge geregelt?	Ja, Probenahme und Prüfung.	1
6.6.1	WPK-relevante Unteraufträge bestehe Firmen:	n mit folgenden	WPK-Prüfstelle, Untersuchungsstelle, Lohnbrecher/Aufbereiter	1
6.6.2	Wie wird die Vertragseinhaltung durch Unterauftragnehmer überprüft?	die	Kontrolle durch den Geschäftsführer.	1
6.7	Ist ein dokumentiertes wirksames Syst Dokumente und Daten (Aufzeichnunge praktiziert und aufrechterhalten?	em zur Lenkung der en) eingeführt,	Ja, im WPK-Handbuch.	1
6.8	Werden ggf. Korrekturmaßnahmen zei Wirksamkeit überprüft?	tnah ergriffen und ihre	Ja. Derzeit keine Vorgänge beobachtet.	1
6.8.1	Wie werden die ergriffenen Maßnahme Wirksamkeitsprüfung dokumentiert?	en und die	Nichtzutreffend, s. 6.8	•
6.9	Gibt es ein wirksames dokumentiertes Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte?		Ja. Derzeit keine Vorgänge beobachtet. Entsorgungsfachbetrieb	1
6.10	Werden sämtliche Untersuchungsergel unverzüglich bewertet und die untersuc zutreffenden Materialklasse zugeordne Maßnahmen ergriffen?	chte Charge der	Ja.	1
6.11	Werden die Überschreitungsregeln für eine Zeitreihe von fünf aufeinanderfolgenden Untersuchungen (EBV) beachtet?		Ja, 5 Werte zusammen.	1
6.12	Werden Chargen, die keiner Materialkla zugeordnet werden können, wirksam vo ausgeschlossen, schadlos verwertet bz werden hierüber Nachweise geführt und	om Inverkehrbringen	Ja, Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb.	1
6.13	Werden Wartungs- und Einstellungsarb Produktionseinrichtungen durchgeführt dokumentiert?	eiten der und sind diese	Ja, Wartungsplan, Dokumentation im Betriebstagebuch	1
6.14	Werden die Produkte in kontrollierter W sind diese gekennzeichnet?	eise gelagert und	Ja, nach Lagerplan.	1
6.15	Wird die Konformität aus dem Lager en gewährleistet?	tnommener Produkte	Ja, durch Ladeflächenkontrolle.	1
6.16	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte	e gewährleistet?	Ja, durch den/die Lieferschein/e	1
5.17	Gab es in Bezug auf das hergestellte Pr Beanstandungen Dritter?	rodukt	Nein.	1
5.17.1	Wenn ja, gab es Korrekturmaßnahmen dokumentiert?	und sind diese	Nichtzutreffend, siehe Punkt 6.17	-
Grundsätzliche Eignung des WPK-Systems: ⊠ Ja (Siehe Nr. 8).				
3rundsä	itzliche Eignung des WPK-Systems:	☑ Ja (Siehe Nr. 8), [□ Nein	



7. Probenahme und Prüfung	9	20	IMIP II.				
7.1 Probenahmeprotokoll zur ☐ Erstprüfung / Typprüfung: ☑ laufenden Fremdüberwach	04.08.2025	04.08.2025					
7.2 Prüfauftrag an:		OLS GmbH			***************************************	- William V.	
7.3 Prüfergebnisse (vgl. Anlag	ge), Prüfberichte - Nr.	OLS E 222/25, 0	Geotaix 202	25PW13135/1			
7.4 Zusammenfassende Bewe	odina da Drifta da la ima (D	D.A.					
Hinweise zur Materialklasse: RC1 erfüllt			lasse eines Eig	gnungsnachweises win	d durch FÜ nicht überregelt		
	Materialklasse:	sse: RC-1 Fußnotenregel Tabelle: 1, Fußnoten 1, 2, 3 u.			3 und 4		
Material/Sorte gemäß 3.12: Bezeichnung 0/45	☐ Bis zum Vorliegen eines erneuerten Eignungsnachweises gilt weiter die Materialklasse RC-2 Nach dieser FÜ festgestellte Fußnotenregel Tabelle 2, Fußnoten 3 und 4 (mit Zeilen 16 und 17)						
Dezelormany 0/45	Zulässige Überschreitungen (FÜ): ⊠ Nein □ Ja: Parameter 4 aus 5 (WPK+FŪ) i.O: □ ja ⊠ nein □ n.z.						
	Überwachungswerte: □ eingehalten □ überschritten: Parameter			r ⊠ nicht geprüft			
8. Auflagen							
Es werden □ keine □ folgend	de Auflagen (bei Bewertung	2 bzw. 3) erteilt:	***************************************	'e ₉₄	3		
Beschreibung				Bewertung	Zu erledigen bis	Erledigt am	
					•	1-	
					1.		

DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG T 0203 99239-0 // F 0203 99239-98 E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de



			□bautechnisch, □ ko	omplett ntlichen Veränderungen der Anlagentec	haik
9. Empfehlung zur				monen veranderungen der Amagentee	UNIK
The same of the sa	ignungsnachweis ⊠ TL G SoB-StB,			ng ⊠ Fortsetzung der Fremdüberwac	hung ⊠ Ja, □ Nein
		altung der Zertifizier □ EN 12620 in Verb	175.	101 und DIN 4226-102	☐ Ja, ☐ Nein
Einstellung der □	Fremdüberwach	ung □ Zertifizierung			
Würselen, 04.08.20 Anwesende:)25 	Herr Hols Vertreter des Herste	llers	Duisburg, 22 Anja Schap Überwachungsbe	poehler A PALEN EN

Bemerkungen: Keine

DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG T 0203 99239-0 // F 0203 99239-98 E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de



Bewertung

1 F	3-l	
ım F	kanmen des	s Eignungsnachweises bzw. der Aufnahme
	Die Betrie	ebsbeurteilung ist
	□ bestand werden	den (und kann zusammen mit den Ergebnissen der unter Nr.7 beantragten Prüfungen für den Eignungsnachweis verwendet).
	☐ nicht be	estanden, Begründung:
	Der Empf	ehlung gemäß Nr. 9 wird
	☐ entspro	chen.
	☐ nicht er	ntsprochen, Begründung:
lm R	lahmen der	Fremdüberwachung
	Die Betrie	bsbeurteilung ist
	bestand werden)	den (und kann zusammen mit den Ergebnissen der unter Nr.7 beantragten Prüfungen für die Fremdüberwachung verwendet
	☐ nicht be	standen und nach gesetzter Frist zu wiederholen, Begründung:
Duisl	burg, 22.09	DiplMin. Markus Schumacher Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Bewe	rtung "1":	Die Anforderungen der relevanten Normen und Regelwerke werden erfüllt. Keine Maßnahmen erforderlich
Bewe	rtung "2":	In Verantwortung des Werkes werden Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen, die zu dieser Bewertung führten, getroffen:
Bewe	rtung "3":	Es werden folgende Maßnahmen unter zeitnaher Fristsetzung zur Beseitigung der Ursachen, die zu dieser Bewertung führten, festgelegt:
		Anzeige der festgestellten Abweichungen (Mängel im Sinne der EBV) und deren Behebung durch den Hersteller bei der zuständigen Behörde (<i>LANUV NRW</i>).
Zusät	zliche Erläut	erungen:

DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG
T 0203 99239-42 // F 0203 99239-98
E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de





Fremdüberwachung nach § 7 Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

[Ü 2025-V - 8.040-4/1 - 0/45 FSS-STS]

Material: Recycling-Baustoff 0/45	zur Verwendung: als Schottertragschicht nach TL SoB-StB
Anlass: ⊠ Regelüberwachung	☐ Wiederaufnahme der Überwachung (Begründung:)

Hersteller:

BHR GmbH, Am Weiweg 13, 52146 Würselen

Werk:

BHR GmbH, Am Weiweg 13, 52146 Würselen

Mitglieds-Nr.:

8.040-4/1

Betriebsmodus:

Kontinuierlich

Probenahme und Materialprüfung

Die Probenahme erfolgte am 04.08.2025 nach den Grundsätzen der LAGA PN 98 aus aufbereitetem Material. Mit der Probenvorbereitung, Übermittlung an die Untersuchungsstelle(n) und ggf. bautechnischen Untersuchungen wurde die Fa. OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH beauftragt.

Beauftragte (nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte) Untersuchungsstelle(n)

Die Fa. Geotaix GmbH wurde mit der Durchführung der Prüfungen beauftragt; die Originalprüfberichte sind als Anlagen beigefügt.

Prüfungsdurchführung: Das Material wurde in der Originalkörnung geprüft.

Prüfungsumfang und Untersuchungsergebnisse nach EBV

Durchgeführt wurden der Schüttelversuch, die Ermittlung der Materialwerte und die Bestimmung der Überwachungswerte. Die Originalprüfberichte sind als Anlagen beigefügt.

Überwachungswerte (Feststoffwerte) nach EBV, Anlage 4 Tabelle 2.2 – jede zweite Fremdüberwachung^a

Parameter	Einheit	Messwert	Feststoffwert	Analyseverfahren
Arsen	mg/kg	o. P.	40	
Blei	mg/kg	o. P.	140	
Cadmium	mg/kg	o. P.	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom	mg/kg	o. P.	120	
Kupfer	mg/kg	o. P.	80	
Quecksilber	mg/kg	o. P.	0,6	DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Nickel	mg/kg	o. P.	100	
Thallium	mg/kg	o. P.	2	DIN EN 16171 : 2017-01
Zink	mg/kg	o. P.	300	
Kohlenwasserstoff*	mg/kg	o. P.	300 (600)	DIN EN 14039 : 2005-01; LAGA KW/04 : 2019-09
PCB ₆ und PCB-118	mg/kg	o. P.	0,15	DIN EN 17322 : 2021-03

a) o. P. = Ohne Prüfung in der vorliegenden Überwachung

^{*)} Der angegebene Wert gilt für die Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt (C10 – C40), bestimmt nach DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten. Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

DÜSSELDORFER STRASSE 50 // 47051 DUISBURG T 0203 99239-42 // F 0203 99239-98 E-Mail: buev-nw@baustoffverbaende.de · www.buev-nw.de





Eluatwerte im Schüttelverfahren nach DIN 19529:2009, EBV Anlage 4, Tabelle 2.1 und Materialwerte, EBV Anlage 1, Tabelle 1 – nach ⊠ Regelprüfung, □ Wiederholungsprüfung □ erneuter Prüfung

Parameter	Einheit	Prüfergebnis	Materialwerte				Analyseverfahren	Zulässige
			RC-1	RC-2	RC-3	Bewertung		Über- schreitung
pH-Wert	•	12,0	6-13	6-13	6-13	i.O.	DIN EN ISO 10523 : 2012-04	
el. Leitfähigkeit	μS/cm	1690	2.500	3.200	10.000	i.O.	DIN EN 27888 : 1993-11	-
Sulfat	mg/l	32	600	1.000	3.500	RC-1	DIN EN 1484 : 2019-04	Keine
PAK ₁₅	μg/l	0,015	4,0	8,0	25,0	RC-1	DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07	Keine
Chrom ges.	μg/i	6,5	150	440	900	RC-1	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01	Keine
Kupfer	μg/l	14	110	250	500	RC-1		Keine
Vanadium	μg/l	< 10	120	700	1.350	RC-1	William Co.	Keine
PAK ₁₆	mg/kg	0,31	10	15	20	RC-1	DIN ISO 18287 : 2006-05	Keine

pH-Wert und el. Leitfähigkeit sind stoffspezifische Orientierungswerte; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.

Die Materialwerte, der im Rahmen der Fremdüberwachung untersuchten Probe, sind eingehalten und können der Materialklasse RC-1 zugeordnet werden. Eingehalten sind nach EBV Anlage 2 aus Tabelle 1 Fußnoten 1, 2, 3 und 4.

Beurteilung des Systems der werkseigenen Produktionskontrolle und der Annahmekontrolle

Die Beurteilung der WPK und der Annahmekontrolle im Rahmen der Fremdüberwachung wurde am 04.08.2025 vor Ort im o.g. Werk durch Frau Anja Schapöhler unter Einbeziehung von TL SoB-StB Anhang A vorgenommen und am 22.09.2025 abgeschlossen. Der ausführliche Überwachungsbericht ist als Anlage beigefügt.

Bewertung und Zusammenfassung der Ergebnisse gemäß § 10 EBV

Bei der entnommen und untersuchten Probe handelt es sich um einen Recycling-Baustoff der Körnung 0/45, der aufgrund der Analyseergebnisse in die Materialklasse RC-1 einzustufen ist.

Die technischen Anlagen, betriebliche Organisation, personelle Ausstattung und das installierte System der Werkseigenen Produktionskontrolle und die Annahmekontrolle sind weiterhin geeignet die Anforderungen an die Güteüberwachung nach Abschnitt 3, Unterabschnitt 1 der EBV zu erfüllen.

	Überwachungswerte:	ohne Prüfung	
Materialprüfung	Materialwerte:	eingehalten	
	Klassifizierung:	RC-1	
Beurteilung WPK und Annahmekontrolle		bestanden	

Die Fremdüberwachung ist bestanden.

Duisburg, 22.09.2025

Dipl.-Min. Markus Schumacher

Leiter der Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Anlagen: Überwachungsbericht, Originaluntersuchungs- und Prüfbericht(e), Beurteilung der Analyseergebnisse, Probenameprotokoll(e)



OLS GmbH * Niersstraße 22 * 41189 Mönchengladbach

BHR Recycling GmbH Am Weiweg 52146 Würselen Gutachten Beratung Baustoffprüfung

- Laboratorium f
 ür bituminöse und mineralische Baustoffe
- Straßenzustandsanalysen
- Kernbohrungen in Asphalt und Beton
- Umweltanalytik

Anerkannt als Prüfstelle gemäß RAP Stra 15 für Eignungs- und Kontrollprüfungen, sowie Fremdüberwachungen und Schiedsuntersuchungen

Durch Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.09.2016 – III.1 – 30-05/48.31 – für die Fachgebiete / Prüfungsarten A1, A3, A4, D0, D3, D4, G3, G4, H1, H3, H4, I2, I3 und I4 gem. RAP Stra 15 anerkannt.

Wir sind präqualifiziert:



Zertifikats-Nr.: 05 137 206 357

Mönchengladbach, 19.09.2025 bL/sL

22.09.2025

Prüfbericht-Nr.: E 222/25

Auftraggeber:

siehe Anschrift

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungs-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. (BÜV NW) Überwachungsbeauftragter: Frau Schapöhler

Produktionsstätte:

Aufbereitungsanlage Würselen

Baustoff:

STS 0/45

RC-1 gem. EBV

Gegenstand:

Fremdüberwachung V/2025 nach TL G SoB-StB 20/23 in Verbindung mit der TL SoB-StB 20 und Er-

satzbaustoffverordnung

Der Prüfbericht umfasst 11 Textseiten und 2 Ablagen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht dam ungekürzt vervielfältigt werden; auszugsweise Wiedergabe und jede Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH.

OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH Niersstraße 22 41189 Mönchengladbach Tel: 02166/50 06 * Fax: 02166 – 21 78 21 info@olsgmbh.de Stadtsparkasse Mönchengladbach Konto 415 505 * Biz 310 500 00 DE573105000000000415505*MGLSDE33 Commerzbank Konto 721955300 * Biz 300 400 00

Gerichtsstand Mönchengladbach HRB 6170 Ust ID-Nr: DE 122541246 Geschäftsführer: Sonja Laermann, Dipl.-Ing.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09,2025

1. Allgemeines

Die Firma BHR Recycling GmbH beauftragte die *OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH* mit der Fremdüberwachung (Überwachungsvertrag vom 02.12.2013) für einen RC-Baustoff 0/45, welcher auf der Aufbereitungsanlage in Würselen produziert wird.

Die Prüfung des Recyclingbaustoffes soll die Eignung zur Verwendung als Schottertragschicht und Frostschutzschicht der Lieferkörnung 0/45 nach TL SoB-StB 20 und Ersatzbaustoffverordnung nachweisen.

2. Probenentnahme

Die Probenahme erfolgte am 04.08.2025 durch die Überwachungsbeauftragte Frau Schaphöler. Die verplombten Probesäcke wurden in die Prüfstelle der OLS überbracht.

3. Prüfumfang und Vorschriften

Der Untersuchungsumfang wurde in dem Entnahmeprotokoll und Prüfantrag zum Überwachungsbericht V/2025 von der BÜV NW festgelegt.

Vorschriften:

- ⇒ TL SoB-StB 20
 - Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
- ⇒ TL G SoB-StB 20/23
 - Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung
- ⇒ TL Gestein-StB 04/23
 - Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau
- ⇒ TP Gestein-StB
 - Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau (in Verbindung mit den DIN EN)
- ⇒ Ersatzbaustoffverordnung



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

4. Untersuchungsergebnisse

4.1 Stoffliche Zusammensetzung

Verfahren: Stoffliche Zusammensetzung der Kornfraktion > 4 mm nach TP Gestein-StB

Teil 3.1.5

Tabelle 1:

Lfd		Prüferge	bnisse	Anforderungen		
Nr.	Stoffgruppe	Mengenanteil [M%]	Kategorie	Mengenanteil [M%]	Kategorie	
1	Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydraulisch gebundene Gesteinskörnungen	69,8	Rc 69,8	J.	Rc angegeben	
2	Festgestein, Kies	18,4	Ru 18,4	.l	Ru angegeben	
3	Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- und Metallhüttenschlacke)	0,0	Ru 0,0	1.	Ru angegeben	
4	Klinker, Ziegel und Steinzeug	7,5	R ₆₃₀₋	≤ 30	Rьзо-	
. 5	Kalkstein, Mörtel und ähnliche Stoffe	0,1	Rbk5-	≤5	Rbk5-	
6	Mineralische Leicht- und Dämmbau- stoffe, nicht schwimmender Poren- und Bimsbeton	0,2	R _{bm1-}	≤1	R _{bm1} -	
7	Asphaltgranulat	3,9	Ra30-	< 30	R _{a30-}	
8	Glas	0,1	R _{g5} .	≤5	R _{g5} -	
9	Nicht schwimmende Fremdstoffe, wie Gummi, Kunststoffe, Textilien, Pappe und Papier	0,0	X _{0,2} -	≤ 0,2	X _{0,2} -	
10	Gipshaltige Baustoffe	0,0	Ry0.5-	≤ 0,5	Ry0,5-	
11	Eisen- und nichteisenhaltige Metalle	0,0	X ₁₂ -	≤2	X _{i2-}	
Lfd Nr.	Stoffgruppe	Mengenanteil [cm³/kg]		Mengenanteil [cm³/kg]		
12	Schwimmendes Material	0,0	FL _{0,0}		FLangegeben	

4.2 Korngrößenverteilung / Feinanteile / Überkorn

Verfahren: Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1

Das Ergebnis der Siebung ist nachfolgend mit den Grenzbereichen (Allg. + SDV) für Schottertragschichten 0/45 (Bild C.3) und für Frostschutzschichten (Bild B.6) nach TL SoB-StB graphisch dargestellt.

Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach


Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

Tabelle 2: Schottertragschicht

Prüfsiebe [mm]	Rückstand [M%]	Durchgang [M%]	Allg. Anforderungen nach TL SoB-StB	SDV Anforderungen nach TL SoB-StB	Kategorie nach TL SoB-StE
63,0		100,Ò	100,0	100,0	OC90
45,0	4,9	95,1	90 – 99	90 – 99	OC90
31,5	13,0	82,1			
22,4	10,0	72,1	55 – 85	63 – 77	
16,0	8,9	63,2			
11,2	6,2	57,0	35 – 68	43 – 60	
8,0	6,6	50,4			
5,6	5,1	45,3	22 - 60	30 – 52	
4,0	5,2	40,1			
2,0	6,2	33,9	16 – 47	23 – 40	
1,0	5,8	28,1	9 – 40	14 – 35	
0,5	8,0	20,1	5 – 35	10 – 30	
0,25	6,5	13,6	SA		
0,125	4,7	8,9			
0,063	4,6	4,3	<u>≤</u> 5	≤ 5	UF ₅
Schale:	4,3				
Summe:	100,0				



Die Grenzbereiche der allgemeinen Anforderungen und die SDV Anforderungen für Schottertragschichten 0/45 werden bei dem hier untersuchten RC-Baustoff eingehalten.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21


Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

Differenz der Siebdurchgänge

Tabelle 3:

Baustoff-	Differenz der Durchgänge in M% durch die Siebe (mm)								
gemisch	0,5	1/2	2/4	2/5,6	4/8	5,6/11,2		11,2/22,4	16/31,5
0/45	-	4 - 15	-	7 - 20	-	10 - 25		10 - 25	40
Differenz	5=	5,8	-	11,4	(-)	11,7		15,1	



Prüfsiebe [mm]	Rückstand [M%]	Durchgang [M%]	Alig. Anforderungen nach TL SoB-StB	Kategorie nach TL SoB-StB
63,0		100,0	100,0	OC90
45,0	4,9	95,1	90 – 99	UC90
31,5	13,0	82,1		
22,4	10,0	72,1	47 – 87	
16,0	8,9	63,2		
11,2	6,2	57,0		
8,0	6,6	50,4		
5,6	5,1	45,3		
4,0	5,2	40,1		
2,0	6,2	33,9	15 – 75	
1,0	5,8	28,1		
0,5	8,0	20,1		
0,25	6,5	13,6		
0,125	4,7	8,9		
0,063	4,6	4,3	≤5	UF₅
Schale:	4,3			
Summe:	100,0		1	




Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025



4.3 Kornform

Verfahren: Kornformkennzahl nach DIN EN 933-4

Tabelle 5:

	Prüfkörnung in mm					
	4/8	8/16	16/32	32/45		
Anteil schlecht geformter Körner	6	9	4	8		
Gewichteter Mittelwert	7		7			
Anforderung/ geforderte Kategorie gem. TL Gestein-StB	<u>≤</u> 50					
IST-Kategorie nach TL Gestein-StB	SI ₁₅					



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

4.4 Bruchflächigkeit

Verfahren:

Bruchflächigkeit nach DIN EN 933-5

Tabelle 6:

Prüfkörnung [mm]	vollständig gebrochen [M%]	vollständig und teilweise gebrochen [M%]	vollständig gerundet [M%]	Kategorie nach TL Gestein-StB
5/45	74	94	3	C90/3

4.5 Reinheit und schädliche Bestandteile

Verfahren:

Reinheit und schädliche Bestandteile nach DIN 52 099

Tabelle 7:

Probe	Feinanteile < 0,063 mm [M%]	Fremdstoffe und grobe organische Stoffe	Feine organische Bestandteile (Verfärbung der Natronlage)	mergelige und tonige Anteile [M%]
RC 0/45		n. v.*	schwach gelb	n. v.*

^{*} nicht vorhanden

4.6 Materialdichte

4.6.1 Kornrohdichte

Verfahren: Rohdichte nach DIN EN 1097-6 (ofentrockene Basis)

Für das untersuchte Korngemisch ergab sich aus zwei Einzelversuchen eine mittlere Rohdichte von ρ_{rd} = 2,597 g/cm³.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

4.6.2 Trockendichte

Verfahren: Proctorversuch nach DIN EN 13286-2

In der Anlage 1 ist der Proctorversuch graphisch dargestellt.

Tabelle 8:

Grad [%]	Trockendichte [g/cm³]	opt. Wassergehalt [M%]	korr. Trockendichte [g/cm³]	korr. Wassergehalt [M%]
100.0	1.912	11.3	1,986	9,7
103,0	1,969	11,3	2,046	9,7

Wasseraufnahme 4.7

Verfahren:

Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck nach DIN EN 1097-6

Tabelle 9:

Wasseraufnahme	Anforderung nach TL Gestein-StB [M%]	Kategorie nach TL Gestein-StB
3.2	< 0.5	WAcm0,5

Bei Überschreitung des Grenzwertes gilt die Widerstandsfähigkeit gegen Frost als ausreichend, wenn die nachfolgenden Bedingungen des Frost-Tau-Wechsel-Versuches eingehalten werden.

4.8 Frost-Tau-Wechsel

Verfahren:

Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel nach TP Gestein-StB Teil 6.3.1 anhand

von 10 Prüfzyklen an den Kornklasse 8/11,2 und 31,5/45



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

Tabelle 10:

Prüfkörnung [mm]	Prüfsieb [mm]	Absplitterung [M%]	Kategorie	Anforderung gemäß TL SoB-StB
8/11,2	< 4	3,6	F ₄	F ₄
31,5/45	< 16	3,1	F4	F ₄



4.9 Widerstand gegen Zertrümmerung

Verfahren: Los Angeles-Prüfverfahren nach DIN EN 1097-2 bzw. TP Gestein-StB

Teil 5.3.1.2

Tabelle 11:

Prüfkörnung [mm]	LA-Koeffizient	Kategorie nach TL Gestein-StB	Kategorie nach DIN EN 13242	Anforderung gemäß TL SoB-StB
10/14	33	LA ₄₀	LA ₃₅	≤ 35
35,5/45	33	LA ₄₀	LA ₃₅	≤ 36



Die Untersuchung der wasserwirtschaftlichen Merkmale für Recycling-Baustoffe wurde gemäß der Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 1 (Materialwerte) durchgeführt.

Die Analyse der Probe wurde bei der GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH (zugelassen nach RAP-Stra) in Auftrag gegeben.



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

Tabelle 12: chemische Untersuchung - Materialwerte

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert RC-1	Grenzwert RC-2	Grenzwert RC-3
Feststoff					
Summe PAK (16)	mg/kg TM	0,305	10	15	20
Eluat	mg/L				
pH-Wert		12,0	6 – 13	6 – 13	6 – 13
Leitfähigkeit	μS/cm	1690	2500	3200	10000
Sulfat	mg/L	32	600	1000	3500
Chrom ges.	µg/L	6,5	150	440	900
Kupfer	µg/L	14	110	250	500
Vanadium	μg/L	< 10	120	700	1350
Summe PAK (15)	µg/L	0,015	4	8	25
(ohne Naphthalin)					



Parameter	Dimension	Methode	
Feststoff			
Summe PAK (16)	mg/kg	berechnet	
Eluat	Paralle de la constant de la constan		
pH-Wert		DIN EN ISO 10523	
Leitfähigkeit	μS/cm	DIN EN 27888	
Sulfat	mg/L	DIN EN ISO 10304-1	
Chrom ges.	μg/L	DIN EN ISO 17294-2	
Kupfer	μg/L	DIN EN ISO 17294-2	
Vanadium	μg/L	DIN EN ISO 17294-2	
Summe PAK (15)	μg/L	berechnet	
(ohne Naphthalin)			

5. Zusammenfassung und Beurteilung

Der im Werk in Würselen hergestellte und über eine den technischen Anforderungen entsprechenden Anlage aufbereitete RC-Baustoff wurde im Rahmen einer Fremdüberwachung untersucht.

Der geprüfte RC-Baustoff 0/45 entspricht hinsichtlich der untersuchten bauphysikalischen Eigenschaften den Anforderungen der TL SoB-StB für Schottertragschichten sowie für Frostschutzschichten.

Gem. den Vorgaben der ErsatzbaustoffV kann das Material als RC-1 eingestuft werden.

10



Niersstraße 22 · 41189 Mönchengladbach

Tel. (0 21 66) 50 06 Fax (0 21 66) 21 78 21

Bericht-Nr. E 222/25, AG: BHR Recycling GmbH, Projekt: Aufbereitungsanlage Würselen

19.09.2025

Anmerkung:

Das untersuchte Material bzw. das untersuchte Baustoffgemisch erfüllt hinsichtlich der chemischen Parameter ebenfalls die Anforderungen der Klassen RC-2 und RC-3 nach ErsatzbaustoffV (höhere Grenzwerte).

Mögliche Einbauweisen von RC-Baustoffen der Klassen RC-1 bis RC-3 sind als Anlage 2 beigefügt.

Die Ergebnisse lassen unter Berücksichtigung der hier ermittelten Kategorien die Verwendung des RC-Baustoffes 0/45 nach den Kriterien der TL SoB-StB 20 und TL Gestein-StB 04/23 als Schottertragschicht sowie als Frostschutzschicht der Lieferkörnung 0/45 mm zu.

Tabelle 14: Ergebnisübersicht / Kategorien

Prüfparameter	Kat	egorie
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TL SoB-StB	TL Gestein-StB
Widerstand gegen Frost	-	F4
Feinanteile	UFs	
Überkornanteil	OC90	•
Kornformkennzahl	-	Sl ₁₅
Bruchflächigkeit	-	C90/3
Widerstand gegen Zertrümmerung	•	LA ₄₀

Stellvertr. Prüfstellenleiterin:

Sonja Laermann, Dipl.-Ing.